

測試報告

號碼：CT/2016/80346

日期：2016/08/17

頁數：1 of 3

萬林工業有限公司
新北市淡水區淡金路三段399號



以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：萬林工業有限公司
樣品名稱：不銹鋼鍋具
樣品型號：DS-B8-316-3P、DS-B20-19、DS-B30-14、GS-A-316-18、GS-A-316-20、GS-A-316-22、GS-A-316-24
樣品材質：316不銹鋼材質
原產國：台灣
收件日期：2016/08/09
測試期間：2016/08/09 TO 2016/08/17

=====
測試結果：請見下一頁。


JR Wang / Asst. Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2016/80346

日期：2016/08/17

頁數：2 of 3

萬林工業有限公司
 新北市淡水區淡金路三段399號



測試結果

測試部位 No.1 : 銀色金屬鍋(DS-B8-316-3P)

測試項目	單位	測試方法	方法偵測	結果
			極限值	No. 1
碳 (C)	%	參考CNS 10006 鐵及鋼之光電式發光光譜分析法 (民國73年).	-	0.01
硫 (S)	%		-	<0.001
鉻 (Cr)	%		-	17.08
錳 (Mn)	%		-	1.01
鎳 (Ni)	%		-	10.02
磷 (P)	%		-	0.034
矽 (Si)	%		-	0.54
鉬 (Mo)	%		-	1.99

* 以上測試結果 符合 CNS 8499-G3164表二中不銹鋼種類化學成份之要求如下：

資料來源：參考CNS 8499 (民國94年12月5日修訂)

單位：%

Type	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N	Other
316(Δ)	< 0.09	< 1.05	< 2.04	< 0.045	< 0.035	9.85~14.15	15.80~18.20	1.90~3.10	-	-	-

(Δ) 要求值依據 CNS 8499 要求，已加入 CNS 3158 製品分析許可差。

備註：

- 0.1wt% = 1000ppm
- MDL = Method Detection Limit / 方法偵測極限值
- "-" = Not Regulated / 無規格值

測試報告

號碼：CT/2016/80346

日期：2016/08/17

頁數：3 of 3

萬林工業有限公司
新北市淡水區淡金路三段399號



* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。*

CT/2016/80346



CT/2016/80346



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。